



## **LCD 15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET**

### **ASENNUS**

Termostaatti asennetaan paneeliin tehtyyn reikään kooltaan 71 x 29 mm. Jos halutaan saavuttaa suojausluokka IP 54, käytetään kumitiiivistettä, joka asennetaan huolella paikalleen.

Termostaatin ulkoisen lämpötilan tulee olla min -10 °C – maks. +50 °C ja suhteellisen kosteuden 15 % – 80 %. Termostaattia ei saa asentaa lähelle kontaktoreja tai sähköjohtoja, joissa on suuri sähkövirta.

Säätimen ulostulot sekä syöttö- ja anturijohdot liitetään laitteessa olevan kuvan mukaisesti. Elektromagneettisten häiriöiden välttämiseksi anturikaapeli on sijoitettava pois sähköjohtojen läheisyydestä.

Anturi 1 mittaa ilman lämpötilaa ja anturi 2 höyrystimen lämpötilaa (sijoitetaan paikkaan, jossa huurretta esiintyy eniten). Mikäli käytetään myös anturia 3, se sijoitetaan lauhduttimen lamellien väliin mahdollisimman lähelle lauhdelinjaan.

Termostaatti voidaan kytkeä tietokoneeseen erikseen toimitettavalla DATA –liitosjohdolla ja RS485 –sarjaporttiliittimellä.

Varoitus: Herkkiä tai arvokkaita tuotteita säilyttääessä tietysti lämpötilassa samaa laitetta ei saa käyttää sekä säätimenä että rajoittimena. Tällaisissa tapauksissa erillinen laite kumpaakin toimintaa varten on suositeltavaa.

### **KÄYTTÖTASOT**

Kytettääessä säädin päälle kolme vaakaviivaa ilmestyy näytölle kolmen sekunnin ajaksi. Tämä on säätimen itsetestausjakso, jonka jälkeen näytölle ilmestyy lepotilaa kuvaava lyhenne OFF tai säätimen senhetkinen toimintotila (tuotteen lämpötila, DEF, REC, HI tai esim. E1). Näytöllä näkyvät toimintotilat on selostettu seuraavassa taulukossa:

VALMIUSTILA	TOIMINTOTILA	TIETOVALIKKO	EDELLISEN ARVO	ASETUSVALIKKO	EDELLISEN ARVO
<b>OFF</b>	<b>-19</b>	<b>T1</b>	<b>-20</b>	<b>SCL</b>	<b>1°C</b>
poissa käytöstä	tuotteen lämpötila (simuloitu)	ilman lämpötila		näytön tarkkuus	
	<b>DEF</b>	<b>T2</b>	<b>-25</b>	<b>SPL</b>	<b>-25</b>
	sulatus päällä	höyristimen lämpötila		minimi asettelu lämpötila	
	<b>REC</b>	---	---	<b>SPH</b>	<b>-18</b>
	sulatuksen viive			maksimi asettelu lämpötila	
	<b>HI</b>	<b>TLO</b>	<b>-19</b>	---	---
	lämpötilahälytys lauhdutin	alin tallennettu lämpötila			
	---	<b>CND</b>	<b>15</b>	---	---
		aika viimeisestä lauhd. puhdist.			
	<b>E1</b>	<b>LOC</b>	<b>NO</b>	---	---
	viallinen T 1 anturi	näppäimistön tila	lukittu		

## Valmiustila (STANDBY)

Painamalla näppäintä [0/1] 3:n sekunnin ajan saadaan säädin valmiustilaan tai jos parametriin **SB** on valittu YES sallitaan kaikkien säätimen ulostulojen toiminta.

## Toimintotila (NORMAL)

Normaalina toiminnan aikana näytössä näkyy anturin T1 mittaama lämpötila. Parametrilla **SCL** voidaan muuttaa näytön resoluutiota. Kun parametri **SCL=2** tarkkuus on 1°C. Mitattua lämpötilaa voidaan korjata parametrilla **OS1** laittamalla arvoksi jokin muu kuin 0. Parametrilla **SIM** voidaan puolestaan vaikuttaa siihen kuinka usein näyttö päivittyy. (**SIM** = kuviteltu kylmävarausta / massa jäähdystävässä kohteessa = mitä suurempi massa, sitä epäherkemmin säädin reagoi lämpötilanmuutoksiin.)

## Tietovalikko (INFO)

Painamalla [i-set] näppäintä kerran päästäään tietovalikkoon. Tässä valikossa voidaan tarkastaa antureiden T1, T2 ja T3:n senhetkiset lämpötilat; rekisteröityneet maksimi- (THI) ja minimi- (TLO) lämpötilat; käyttötunnit viimeisestä lauhduttimen puhdistuksesta (CND) sekä sen, onko näppäimistö lukittuna vai ei (LOC). Haluttu tieto saadaan näytöön painamalla [i-set] näppäintä toistuvasti tai pikakelaamalla nuolinäppäimillä. Tietovalikosta poistutaan painamalla [0/1] näppäintä tai automaattisesti, mikäli ei paineta mitään näppäintä 6:een sekuntiin. Tietovalikossa on myös mahdollista nollata tallennetut lämpötilat **THI** ja **TLO** sekä lauhduttimen puhdistuslaskuri **CND** painamalla samanaikaisesti näppäimiä [0/1] ja [i-set] silloin, kun kyseinen parametri on näytöllä.

## Näppäinlukitus

Näppäinlukitus ehkäisee säätimen parametrien muuttamisen tahattomasti. INFO- valikossa voidaan nuolinäppäimillä valita **LOC**-parametrissa näppäinlukitus päälle (YES) tai pois (NO).

## Sulatus

Valitsemalla parametrissa **DDY** arvoksi suurempi lukema kuin 0, näkyy sulatuksen aikana näytöllä **DEF** lämpötilan sijaan. Sulatusjakson loputtua näytöllä näkyy **REC**, joka ilmoittaa, että sulatusjakso on loppu ja viiveen jälkeen säädin on aloittamassa normaalilla termostaattitoiminnon. Sulatus voidaan käynnistää myös **manuaalisesti** pitämällä sulatusnäppäintä alas painettuna n. 2 sekunnin ajan.

## Hälytykset

Hälytyksen aikana näytöllä näkyy erilaisia kirjainlyhenteitä, joilla voidaan paikallistaa hälytyksen aiheuttaja:

<b>HI / LO=</b>	lämpötilan ylä- ja alarajahälytys
<b>DO=</b>	ovi auki
<b>HP=</b>	lauhduttimen lämpötilahälytys
<b>CL=</b>	ajastettu lauhduttimen puhdistusmuistutus
<b>E1 / E2 / E3=</b>	viallinen anturi

## Parametrien asettelu (SET UP)

Parametrien asetteluun päästään painamalla **◀◀+ [i-set]** + **▶▶** tässä järjestyksessä ja pitämällä näppäimiä alas painettuina n. 5 sekunnin ajan.

## OHJELMOINTI

Säädin toimitetaan tehdasasetuksilla. Jotta säädin toimisi kulloisessakin käyttökohteessa oikein, on syytä käydä kaikki esiohjelmoidut parametrit läpi ja optimoida ne käyttökohteelle sopiviksi. Parametrien asetteluvalikossa (SET UP) voidaan kelata parametrista läpi nuolinäppäimillä. Säädettävän parametrin asettelu saadaan näkyviin painamalla **[i-set]** näppäintä. Parametrin arvo voidaan muuttaa painamalla **[i-set]** näppäintä ja samanaikaisesti jompaakumpaa nuolinäppäintä. Parametriasetteluvalikosta poistutaan painamalla **[0/I]** näppäintä tai olemalla koskematta näppäimiin 30 sekunnin ajan. Lämpötilojen asettelua (SP / IISL) voidaan muuttaa normaalilla termostaattitoiminnon aikana painamalla näppäimiä **[i-set]** + nuolinäppäimet. Asetteturajoina ovat parametrit SPL ja SPH sekä toisen asettelualueen IISL ja IISH.

## PARAMETRITAULUKKO

SCL	näyttöalue	1°C/ 2°C/ °F	
<b>SPL</b>	<b>minimi asetteluarvo</b>	<b>-40...SPH°</b>	
<b>SPH</b>	<b>maksimi asetteluarvo</b>	<b>SPL...+40°</b>	
<b>SP</b>	<b>valittu asetteluarvo</b>	<b>SPL...SPH</b>	

<b>HYS</b>	<b>ON / OFF eroalue</b>	<b>+0,1...+10°</b>	
<b>CRT</b>	<b>kompr. käynnistysviive</b>	<b>00...30 min</b>	
<b>CDC</b>	<b>käyntiväli anturivian aikana</b>	<b>00...10 (x min/10min)</b>	
<b>CSD</b>	<b>kompr. pysäytysviive oven aukaisemisen jälkeen</b>	<b>0...30 min</b>	
<b>DFR</b>	<b>sulatusväli</b>	<b>0...24 h</b>	
<b>DLI</b>	<b>sulatuksen lopetuslämpötila</b>	<b>-40...+40°</b>	
<b>DTO</b>	<b>sulatusaika</b>	<b>1...120 min</b>	
<b>DTY</b>	<b>sulatustapa</b>	<b>OFF/ ELE /GAS</b>	
<b>DRN</b>	<b>sulamisveden valumisaika</b>	<b>0...30 min</b>	
<b>DDY</b>	<b>sulatuksen näytön viive</b>	<b>0...60 min</b>	
<b>FID</b>	<b>höyrystinpuh. sulatuksen aik.</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>FDD</b>	<b>höyrystinpuh. viive: lämpötila</b>	<b>-40...+40°</b>	
<b>FTC</b>	<b>höyrystinpuhalmien aikaohjaus</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>FPC</b>	<b>höyrystinpuh. on-off taajuus</b>	<b>0...3</b>	<b>33,50,66%</b>
<b>ATL</b>	<b>alilämmön hälytyksen eroalue</b>	<b>-12...0°</b>	
<b>ATH</b>	<b>ylilämmön hälytyksen eroalue</b>	<b>0...+12°</b>	
<b>ATD</b>	<b>hälytyksen viive</b>	<b>0...120 min</b>	
<b>ADO</b>	<b>ovihälytyksen viive</b>	<b>0...30 min</b>	
<b>AHT</b>	<b>lauhduttimen hälytyslämpötila</b>	<b>0...75°</b>	
<b>AHM</b>	<b>lauhduttimen hälytyksen toiminta</b>	<b>NON / ALR / STP</b>	
<b>ACC</b>	<b>lauhd. puhdistus muistetus</b>	<b>0...52 viikkoa</b>	
<b>HDS</b>	<b>Käyttöolosuhteen tunnistuksen herkkyys (siirtyminen alueesta 1-&gt;2)</b>	<b>1...5 (5=raskas kuormitus)</b>	
<b>IISM</b>	<b>2. asettelualueen valinta</b>	<b>NON/MAN/HDD</b>	
<b>IISL</b>	<b>2. minimi asetteluarvo</b>	<b>-40...IISH°</b>	
<b>IISH</b>	<b>2. maksimi asetteluarvo</b>	<b>IISL...+40°</b>	
<b>IISP</b>	<b>2. valittu asetteluarvo</b>	<b>IISL...IISH°</b>	

<b>IIHY</b>	<b>2. ON / OFF eroalue</b>	<b>+0,1...+10°</b>	
<b>IIDF</b>	<b>2. sulatusväli</b>	<b>0...24 h</b>	
<b>IIFT</b>	<b>2. höyrystinpuhalmien aikaohjaus</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>SB</b>	<b>kytkin 0/1 käytössä?</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>DS</b>	<b>ovikytkin käytössä?</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>OS1</b>	<b>anturin T1 kalibrointi</b>	<b>-12...+12°</b>	
<b>T2</b>	<b>anturi T2 käytössä?</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>OS2</b>	<b>anturin T2 kalibrointi</b>	<b>-12...+12°</b>	
<b>T3</b>	<b>anturi T3 käytössä?</b>	<b>YES / NO</b>	
<b>OS3</b>	<b>anturin T3 kalibrointi</b>	<b>-12...+12°</b>	
<b>TLD</b>	<b>min/maks lämpötilan tallennus viive</b>	<b>1...30 min</b>	<b>5-15 min</b>
<b>SIM</b>	<b>näytön viive / kylmävaraust kohteessa</b>	<b>0...100</b>	
<b>ADR</b>	<b>säätimen osoite pc-käytössä</b>	<b>1...255</b>	

### TÄRKEÄÄ:

Mikäli näytöalueen parametria SCL muutetaan, on välttämätöntä ohjelmoida uudelleen myös siihen liittyvät parametrit SPL, SPH, SP, HYS, ATL sekä ATH.

### Lisätoiminnot:

Edellä kuvattujen perustoimintojen lisäksi LCD15 sisältää myös toiminnon jolla voidaan ohjata kylmäkalustetta kahdella eri lämpötila-alueella. Parametrilla IISM määritellään näiden kahden eri lämpötila-alueen valintatapa. Kun parametri IISM=MAN voidaan käyttää näppäintä [▶▶-II] lämpötila-alueen valitsemiseen. Mikäli valitaan IISM=HDD toisen lämpötila-alueen käyttö käynnistyy automaattisesti kalusteen kuormituksen mukaan. Parametrin IISM ollessa NON on toisen lämpötila-alueen käyttö estetty.

Esimerkki:

<b>PARAMETRI</b>	<b>LÄMPÖTILA-ALUE 1</b>	<b>LÄMPÖTILA-ALUE 2</b>
<b>Asetteluarvo</b>	<b>SP = -18</b>	<b>IISP = -21</b>
<b>ON / OFF eroalue</b>	<b>HYS = 2.0</b>	<b>IIHY = 3.0</b>
<b>Sulustusten tiheys</b>	<b>DFR = 3</b>	<b>IIDF = 1...0</b>
<b>Höyr. puhalmien poiskytk.</b>	<b>FTC = YES</b>	<b>IIFT = NO</b>

Edellä kuvatut asettelut kuvaavat esimerkiksi tilannetta ravintolan keittiössä, missä kylmävarastoon kohdistuvat lämpökuormat vaihtelevat päivän mittaan. Lämpötila-alue 1 on käytössä silloin, kun keittiö on sulkeutumassa ja lämpökuormat pienimmillään. Lämpötila-alueen 1 käyttö mahdollistaa huomattavan energian säästön samanaikaisesti huolehtimalla tuotteiden asianmukaisesta säilyvyydestä.


Lämpötila-alue 2 kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti päälle päivän kiireisimpänä ajankohtana, jolloin esim. kylmiön ovea auottaan jatkuvasti ja jäähdyttämättömiä tuotteita tuodaan varastoon. Suuremmalla eroalueella pyritään välittämään kompressorin liian tiheät käynnistymiset ja alempalla asetteluarvolla taataan tuotteiden haluttu säilytslämpötila. Mikäli parametri FCT=NO voidaan tarvittaessa määritellä puhaltimien jatkuva toiminta jäähdytystehon lisäämiseksi. Myös sulatusaikoihin voidaan vaikuttaa valitsemalla sulustiheydeksi alhaisempi arvo; esim. 1.

Säädin siirtyy tarvittaessa automaattisesti lämpötila-alue 1:een kun kuormitus vähenee.

Huomioi:

Saadaksesi automaattisen lämpökuorman tunnistuksen (IISM=HDD) toimimaan moitteetta, on suositeltavaa, että eroaluesta ei asetella liian pieneksi (ei alle 2K) ja että parametrin CRT arvoa ei asetella puolestaan liian suureksi (ei yli 2 minuuttia).

#### **JOHDOTUSKAAVIO:**



**REFAIR OY**  
**Atomitie 1, 00370 Helsinki**  
**09-565 77 80**  
**[www.refair.fi](http://www.refair.fi)**